



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ที่ สฎ ๗๑๓๐๓/

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหา น้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสีย จากการสำรวจปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๔ โดยสภาพ แล้วน้ำเสียส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละบ้าน แล้วปล่อยลงสู่ท่อ ระบายน้ำไหลรวมกันลงสู่พื้นที่ต่ำ ซึ่งยังไม่มีการจัดการกับน้ำเสียเป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยน้ำที่ไหลรวมกัน ลงพื้นที่ต่ำจะซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ซึ่งสรุปเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสีย ดังตารางที่แนบมา จึงขอ รายงานข้อมูลให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการกับน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวีระ ลำไย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุภิน รัตนพันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายณฤชา จารุรัตนชัย)


ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐา ศรีแพรศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุเมธ เย็นมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย